

Colocación de brea en sectores de la calle Mitre

Escrito por Administrador
Domingo, 03 de Septiembre de 2017 00:00

{besps}planeamientoobrasyserviciospublicos03092017|width=215|height=121{/besps}

Se están realizando trabajos de colocación de brea en sectores del pavimento de la calle Mitre, entre Carlos Beguerie y Rivadavia, que se encontraba deteriorado y agrietado. Se solicita a quienes transiten por dicha zona que lo hagan con precaución, ya que se encuentra un carril de la calle Mitre cortada al tránsito debido a dichos trabajos.